



Università degli Studi di Ferrara

AREA TECNICA
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
UFFICIO MANUTENZIONE

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Intervento di somma urgenza presso Il Complesso Mortara 70

PREMESSO

- che nella notte tra 08/02/2017 e il 09/02/2017, la Ditta Coopservice, gestore del servizio di vigilanza e guardiania di Ateneo ha riscontrato una copiosa fuoriuscita di acqua dall'impianto antincendio a servizio del Complesso Mortara 70;
- che la guardia presente ha immediatamente provveduto a chiamare i manutentori reperibili;
- che le ditte intervenute non sono state in grado di porre rimedio alla fuoriuscita di acqua;
- che, alle 3.30 del 09/02/2017, la stessa Coopservice ha richiesto l'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;
- che a squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla chiusura dell'adduzione dell'acqua della vasca antincendio a servizio dell'impianto antincendio del Complesso Mortara 70 presso il Polo Biomedico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

alle ore 8:30 del 09/02/2017, il sottoscritto Geom. Paolo Travagli, preso atto di quanto accaduto, si è portato sul posto e ha rilevato che sia la vasca che il pozzetto sovrastante erano pieni d'acqua e che le pompe erano sommerse e ha chiesto l'intervento del servizio di espurgo che è intervenuto nel pomeriggio alle 14,30 svuotando la vasca al fine di permettere la verifica dell'impianto e la determinazione delle cause e verifica dell'eventuale funzionalità dell'impianto.

Da una prima analisi risulta il rubinetto a galleggiante rotto e le due pompe essendo state sommerse sono da smontare e mandare in assistenza.

L'Amministrazione ha comunicato l'avvio delle operazioni di ripristino al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Ferrara specificando l'adozione, nelle more della riparazione, di misure compensative di sicurezza al fine di rimediare all'assenza della protezione antincendio.

CONSIDERATO pertanto che risulta necessario intervenire a salvaguardia del fabbricato e dell'incolumità del personale afferente ripristinando la funzionalità dell'impianto antincendio.

CONSIDERATO che le opere di riparazione, per un importo stimato di € 5.500,00, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto delle spese tecniche e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

Il sottoscritto

DICHIARA

con il presente verbale, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/16, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini della copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16.

Si allega alle presente:

- nota di intervento Coopservice del 09/02/2017;

- comunicazione prot. 9327 del 09/02/2017 dell'Università degli Studi di Ferrara al Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.

Ferrara il 10/02/2017

IL Tecnico Addetto

Geom. Paolo Travagli



VISTO

IL RUP Ing. Giuseppe Galvan

